

## oprava spoje dvou trubek

Vložil danielkop - 22/05/2011 22:14

---

zacala mi kapat voda ze spoje dvou kolynek :(

Kolyňka byly lepeny lepidlem na PVC firmou, která stavěla bazen.... nevíte, jak se to da nějak jednoduše opravit? Koupit nějaké lepidlo někde?

V trubkách je voda a bazen se mi vypouští kvůli tomu nehce, tak by to chtělo něco, čemu nevadí vlhkost při aplikaci....

dekuji za tip!

=====

## Re: oprava spoje dvou trubek

Vložil Pavel Dostál - 23/05/2011 19:39

---

Dobrý den. O lepidle ve vlhku nevím. Vše záleží na tom, jak moc to teče a jestli je to na sání či výtlačku.

Postupů je více:

- 1) vstupy ucpat přímo v bazénu, nebo na kulových ventilech. Pak to uříznout a osušit a udělat znovu.
- 2) provizorně je možné použít voděvzdornou pásku, v bauhausu stojí cca. 50-80kč. Vydrží i menší tlak. Několikrát jsem s ní dělal a mírnou netěsnost na nějakou dobu utěsní (dočasně)
- 3) pokud je to na sání, tak zapnout čerpadlo, tím voda přestane kapat a vtáhne se dovnitř. Osušit spoj (Hadrou, fénem apod.) a aplikovat nějaké obyčejné lepidlo - opět provizorně a dočasně

Ucpání lze provést i krajním řešením a to z bazénu přitlačení hrnce (ev. přes nějakou gumu), vypuštěním vody a zalepením. Odzkoušeno, v naléhavých případech jde.

=====

## Re: oprava spoje dvou trubek

Vložil danielkop - 23/05/2011 21:26

---

no, kape to opravdu malinko a je to na sání (jsou to takové ty klasické trubky, reba zde <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazenova-trubka-63mm-p-10672.html> )

takže zkusím použít váš návod, pustím čerpadlo a zkusím to nějaký Chemoprenem na novodur zalepit. Protože to kape opravdu hodně malinko (za celý den nakape tak zhruba velký panák - tj. 5 cl) tak verím, že to chvíli vydrží.

dekuji za radu

=====