

Stavba bazénu, betonová deska, stěny, předmontáže, trysky - různé dotazy z ICQ komunikace

Vložil Pavel Dostál - 09/09/2010 22:54

čt 9 9 2010

273172653

20:22:22 ICQ zákazník

Dobrý večer

20:23:25 ICQ zákazník

Omlouvám se, že ruším tak pozdě večer pokud Vám to nevyhovuje mohl bych napsat v jiný čas?

20:23:33 ICQ zákazník

nebo se mohu ptát dnes?

20:27:25 ABC - ICQ 273172653

Dobrý večer, můžete se ptát

20:27:35 ICQ zákazník

ok děkuji

20:31:38 ICQ zákazník

Chystám se na stavbu folioveho bazenu svepomoci. Momentalne mam hotovou betonovu desku podloží sedlá zemina na ní jsme dali 15-20 cm šterku 16/32 zhuťněného 500kg vibrační deskou na šterk položena kari síť 8 síla drátu a velikost oka 15 cm na 15 cm podložena asi 2-3 cm kvůli prolití betonu, zalito betonem o síle 10-14 cm B20 z betonárky na dně usazeny 6x trysky a 2 dnové výpustě bazén bude 4x8m hloubka 1,5m

20:31:49 ICQ zákazník

je to takto dostačující a jak pokračovat dale?

20:33:06 ICQ zákazník

doporučujete bazén na zimu vypouštět nebo se voda v bazénu nechává

20:33:21 ICQ zákazník

mohu vám poslat fotky jak jsou vypuste a trysky v bazenu umístěny

20:33:36 ICQ zákazník

pro představu

20:34:28 ICQ zákazník

v bazenu planuji schodiste po cele šířce bazenu chtel bych jej vyzdít ze ztraceného bednění, ale nevím čím vyplnit díru pod schody opet sterkem?

20:34:39 ABC - ICQ 273172653

má to být skimmerový bazén nebo přelivový,

20:34:41 ABC - ICQ 273172653

?

20:34:49 ICQ zákazník

skimmerový

20:34:54 ICQ zákazník

2 skimmery

20:35:39 ABC - ICQ 273172653

u skimmerového bazénu se trysky dělají do stěny, ale ve dně také mohou být jestli to už tak máte.

20:35:53 ICQ zákazník

bazén budeme zdít ze ztraceného bednění 20 cm kde bude armatura svisle i vodorovne 8 žebrovaná ocel

20:36:01 ABC - ICQ 273172653

trysek, výpustí a skimmerů máte více než dost, což také nevádí

20:36:36 ICQ zákazník

planuji i trysky do schodiště

20:36:44 ICQ zákazník

pokud uz to nebude prehnane

20:36:45 ABC - ICQ 273172653

voda se v bazénu většinou nechává tak 20-30 cm aby nezamrzly rozvody

20:37:04 ICQ zákazník

mam spise strach o desku ktera je uz hotova

20:37:09 ICQ zákazník

jestli nemuze neco udelat

20:37:46 ABC - ICQ 273172653

díru pod schody, můžete vyplnit v podstatě čímkoliv, já ji vyplňoval zbytky polystyrenu a prolil zbytky betonu

20:37:47 ICQ zákazník

četl jsem že se dava 2x kari sit a asi 20cm betonu

20:37:55 ABC - ICQ 273172653

schody byly vyztuženy

20:38:18 ICQ zákazník

nemate nejake foto nebo plany jak na schody?pkud to nejsou tajne informace?

20:39:05 ICQ zákazník

mohu vam poslat foto dnových vpusti a trysek jak jsou umisteny?

20:39:43 ABC - ICQ 273172653

armatūra se většinou dává svisle 10-12mm do každého otvoru, vodorovně 6mm do každé řady. (statik by navrhl min. do každého otvoru 2 ks svisle s diagonálním rozmístěním)

20:40:40 ABC - ICQ 273172653

trysky do schodiště jsou již víc než moc. na 8x4m se dávají běžně 2-3 ks trysek, 1, max. 2 skimmery, 1 výpust + 1 sací tryska

20:40:55 ABC - ICQ 273172653

Do schodiště max. nějaké jako masáž.

20:41:50 ICQ zákazník

masazni trysky jsou jine?

20:41:51 ABC - ICQ 273172653

Deska v tomto provedení podle mého nemůže nic udělat, statik by navrhl 2 karisítě (nahorů a dolů), ale při tom, že to bude z mixu a rel. tlustá, by to mělo být ok.

20:42:23 ABC - ICQ 273172653

aliasproficz()gmail.com

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/images/fbfiles/images/P8250001a.JPG>

EDIT: pozn.: při skimmerovém systému se dělávají spíše trysky do stěn a to většinou 2 na jednu hadici nebo trubku. Pokud jsou 4, tak na 2 samostatné trubky. Dnová výpust by měla stačit 1x, skimmer do 8m také 1x, vše vždy na jednu hadici pro případ, že by v budoucnu praskla.

20:43:11 ABC - ICQ 273172653

Schody z vlastní zkušenosti max. výšky 1 schodu 25cm, ale dělávají se i 30cm, ale to jsou již schodiska :)

20:45:26 ICQ zákazník

ja ma v planu 25 cm a posledni schod do bazenu 50cm

20:45:28 ABC - ICQ 273172653

Stavba schodů zjednodušeně: na boční stěny a dno si uděláte obrys schodů. Spodní schod si zapažíte deskou, ev. vyskládáte z tvárnic a zapažíte deskou, zbytek vpředu k desce dolijete, vzadu vyskládáte z polystyrenu, kamení, zbytky betonu a pod. Nezapomenout v místě krajů kotvit do spodní desky a stěn, většinou stačí navrtat otvory a dát roxory.

20:45:57 ABC - ICQ 273172653

po zabetonování a vyhlazení prvního schodu ještě ten den můžete dělat stejným způsobem druhý.

20:46:11 ABC - ICQ 273172653

Další dny opět po 2 ks.

20:47:03 ABC - ICQ 273172653

poslední schod se opravdu někdy dělá 50cm, ale asi bych si jej nedělal, je to opravdu moc, žebřík má 33cm a to je maximum co jste schopni rel. pohodlně sejít.

20:48:40 ABC - ICQ 273172653

osobně pro "celodélkové" schody nejsem, Já mám např. na jedné straně šikmé schodiště a na druhé straně schod v horní části jen na sezení, resp. jen takový "ozub", by se tam dalo sedět, ev. vylézt za bazénu.

20:49:10 ICQ zákazník

fotky jsem Vám zaslal

20:49:13 ABC - ICQ 273172653

Schody dlouhé hrozně zabírají místo v bazénu.

20:49:19 ABC - ICQ 273172653

Díky kouknu se na to.

20:49:50 ICQ zákazník

můžete mi poslat foto bazenu pokud máte s těmi schody?

20:51:05 ICQ zákazník

je problém kdsž se na svislo budou roxory vrtat do desky a na to se bude zdít vím že je lepší když jsou boční stěny svázané s deskou, ale teď už to bohužel neudělám

20:51:35 ICQ zákazník

na vrchu ztraceného bednění se chystám udělat armovaný věnec abych stěny ztužil

20:51:55 ABC - ICQ 273172653

z fotek si myslím, že to nemůže být problém, pokud je to soudržná rostlá zemina, bez nějaké spodní tlakové vody.

20:51:58 ICQ zákazník

děle mezi zeminu a ztracené bednění dám 5 cm styroduru je to moc nebo by jste to udělal jinak?

20:52:24 ICQ zákazník

jak poznám zdali je tam spodní tlaková voda?

20:52:31 ABC - ICQ 273172653

trysek až moc, dnové vypusti také, ale na druhou stranu zase bude jednodušší údržba a filtrování a promýchání vody

20:53:24 ICQ zákazník

jestli jedna informace na tom samém pozemku myslím tak o 15 metru jinde byl plastový bazén který jsme zasypal ale problémy s ním nebyly a myslím si že tam byla deska míchaná ručně a byla tam jen 4 kari síť

20:53:28 ABC - ICQ 273172653

vrtání otvorů je běžná praxe, ale opět, statik by asi nedšený nebyl, nicméně neslyšel jsem, že to něco někdy udělalo.

20:54:14 ICQ zákazník

takže z desky nemám mít strach?

20:54:38 ABC - ICQ 273172653

u toho vrtání bych doporučil, nezatloukat, nebo opatrně, aby se beton neroztrhal, pokud je ještě nevytvrdlý

20:54:56 ICQ zákazník

vytvrdlý je 14 dní

20:55:23 ICQ zákazník

chystám se dát roxory na chemické hmoždiny alespoň pro síť

20:55:45 ABC - ICQ 273172653

vodu byste již poznal, hned při výkopání by Vám nastoupala do určité hladiny. S deskou si myslím nemusíte mít strach.

20:56:13 ICQ zákazník

je jeste neco co mi doporučite co se tyče vystavby popripoad eprotiproudu zdali je potreba do takoveho bazenu nebio zdlai si tam zaplavu

20:56:21 ICQ zákazník

voda ve vykopu nebyla žádná

20:57:03 ABC - ICQ 273172653

Izolaci bazénu já dělal stěny z polyst. tvárníc, za to jsem dal hadroizolační folii. (mám spodní vodu) Za fólii 5cm polystyrenu za to nopovou folii a zahrnul hlínou.

20:57:36 ICQ zákazník

jo tu nopovku tam budem davat take

20:58:50 ICQ zákazník

ty dnove vypuste slouzi pouze k vypusteni bazenu nebo i pri filtraci?

20:59:10 ICQ zákazník

zajmaji me vsechny veci nerad bych neco opomel

20:59:20 ICQ zákazník

doporučení rady

20:59:25 ICQ zákazník

cokoliv vas napadne

20:59:38 ICQ zákazník

do bazenu se chystam dat 2 led svetla

20:59:43 ABC - ICQ 273172653

myslím, že na kotvy roxory je zbytečné. Podle mě je potřeba si uvědomit k čemu je to svázáno a to je k zamezení příčného posunu. Že by se deska měla odtrhnout, resp. zvednou od stěn to si nemyslím.

Ledaže byste chtěli mít kachlíkový nebo natíraný bazén, tak i menší prasklina může způsobit problémy, ale to se zase řeší dilatační spárou s izolací

21:00:12 ICQ zákazník

ne bazen bude z těžké folie DLW

21:00:53 ABC - ICQ 273172653

v 8x4 si zaplavete dokola, takže protiproud je něco navíc, ale když dáte alespoň přípravu, tak nidky neprohloupíte.

21:01:21 ABC - ICQ 273172653

dnové výpusti slouží hlavně pro filtraci a promíchání vody

21:01:35 ABC - ICQ 273172653

ale i pro vypouštění.

21:01:50 ICQ zákazník

takže vodu bere skimmer i dnové vpusti?

21:02:15 ABC - ICQ 273172653

2 světla stačí, dát je na tu samou stranu kde předpokládáte že byste mohl večer sedět, kvůli osliňování

21:02:53 ICQ zákazník

na prave strane bazenu je dum takže je dam od domu smerem do prostoru

21:04:13 ABC - ICQ 273172653

na co nezapomenout? : nezašpinit závit v předmontážích. Můžete ještě zaizolovat zbytky hadic. Hadice do nezámrzné hloubky, nebo min. spádovat. v šachtě nebo tam, kde bude filtrace, udělat trativod v podlaze + v místě filtru odvod do kanalizace. (nespojovat z trativodem)

21:04:51 ABC - ICQ 273172653

skimmer i výpust v poměru 2/3 : 1/3 ale závisí na tom jak to chcete

21:05:08 ABC - ICQ 273172653

skimmery vést samostatně, nespojovat do 1 trubky

21:05:22 ABC - ICQ 273172653

stejně tak nespojovat s výpustí

21:05:51 ICQ zákazník

napisu vam postup jak chjei zednici delat schody doufam, ze to napisu k pochopeni rikali ze vyzdí první šár schodů ze ztraceného bednění 2x25 (50 cm) prostor vysypou štěrkem na to udeji beton a na to

postavi další řadu schodů, mezeru zase vyplní šterkem a udeje beton a na něj postaví další radu a tak až nahoru

21:06:53 ICQ zákazník

šachta je ve stejné hloubce jako deska

21:07:08 ICQ zákazník

velikost 1,5mx2m

21:07:32 ICQ zákazník

trativod je udelan knaalizaci budu muset asi dat do steny jelikoz se nevejdu spadem

21:07:35 ICQ zákazník

do podlahy

21:07:56 ABC - ICQ 273172653

to asi je tak ok

21:08:03 ICQ zákazník

bazen lze vypustet hadici kterou zasusunu do kanalizace ve stene nebo se pletu?

21:08:24 ABC - ICQ 273172653

j, čerpadlo to vytlačí tam kam budete potřebovat

21:09:12 ICQ zákazník

kdyz bude filtrac s čerpadlem v úrovni dna bazenu vypustím bazen úplně?

21:09:58 ICQ zákazník

chtel bych se jeste zeptat co mi doporučíte na opravu vody

21:10:08 ICQ zákazník

UV sul?

21:10:37 ABC - ICQ 273172653

některé informace jsou na www.abc-bazeny-sauny.cz/forum/ , postupy a výkresy na

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download.html> a některé výkresy online jsou i na

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny.html> a v neposlední řadě i v kanálu na youtube

ve videogalerii na <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny/videogalerie-bazenu-saun.html>

21:11:28 ICQ zákazník

to už jsme pročítal letmí

21:11:32 ABC - ICQ 273172653

myslím, že to problém není, v hadicích asi něco málo zůstane, ale do bazénu zpět moc nenateče

21:11:42 ICQ zákazník

vim ze je to obrovzka ztrata casu pro vas tqakhle odpovídat všem co píšou

21:12:04 ICQ zákazník

jsem vám vděčný za veškeré rady a pomoc

21:12:55 ICQ zákazník

takže ve stavební přípravě musím udelat místa pro světla skimmery popř. trysky ve schodech jinak nemusím resit nic?

21:13:08 ICQ zákazník

zařízení pro opravu vody se instaluje dodatečně?

21:13:39 ICQ zákazník

do plastového bazénu jsem dával dřív jen tablety nevím jaké jsou teď možnosti výhody a nevýhody

21:13:44 ABC - ICQ 273172653

ani není, většinou to dám na fórum i pro ostatní

21:14:07 ICQ zákazník

o vyhřevu bazénu zatím nepřemyslím jelikoz mám bazén na jih a plánuji zastřešení

21:14:10 ABC - ICQ 273172653

ideální je to zabetonovat přímo, pokud to jde

21:14:11 ICQ zákazník

první rok

21:15:09 ABC - ICQ 273172653

jinak ale přípravu může mít každá firma jinak, tak by Vám to měla "posvětit" i ta firma co to bude montovat. Také mohou mít jiné zkušenosti, tak se dozvíte víc.

21:16:03 ICQ zákazník

vy bazeny montujete i se zastřešením?

21:16:08 ICQ zákazník

myslim folie

21:16:49 ABC - ICQ 273172653

nerozumím, jsme schopni dodat i zastřešení, nebo fóliovou plachtu rollingsafe.

21:17:25 ICQ zákazník

vse včetne montaze?

21:17:46 ICQ zákazník

jake dodavate zastřešení?

21:17:58 ABC - ICQ 273172653

rollingsafe nemontujeme, zastřešení dodavatelská firma

21:18:22 ABC - ICQ 273172653

Zastřešení polykarbonátové, různé druhy

21:18:26 ICQ zákazník

pomuzete mi jeste nejak s tou upravou vody co zvolit?

21:18:39 ABC - ICQ 273172653

výška, šířka, kolejiště nízké, vysoké apod.

21:18:43 ICQ zákazník

šachtu je lepsi udelat ze ztraceneho bednbeni nebo plastovou?

21:19:34 ABC - ICQ 273172653

kolega ted' asi rok zkousel UV lampu s bezchlorovou chemií Guaa pool a nemůže si to vynachválit, před tím měl solenizaci v kombinaci s chlorem a také to nebylo špatné.

21:21:20 ABC - ICQ 273172653

u šachty těžko říci co vyjde levněji, dá se nechat vyrobit pořádná plastová šachta s žebříkem, kterou jen obsypete suchým betonem. U betonové je problém utěsnit poklop, který je navíc většinou hrozně těžký.

21:21:35 ABC - ICQ 273172653

nebo můžete mít kulatou šachtu, ta je nejlevnější

21:22:19 ABC - ICQ 273172653

jestli máte sklep nebo garáž alespoň trochu pod úrovní vody, tak to dejte do ní, nebudete muset zazimovat filtr a mít strach, že popraskají rozvody

21:22:38 ABC - ICQ 273172653

ikdyž se to stává výjimečně s těmi rozvody, když to odvodníte.

21:24:38 ABC - ICQ 273172653

když si tak ještě prohlížím zalévání těch trubek do betonu, tak mě napadá že by bylo dobré ještě udělat tlakovou zkoušku, jestli někde nepraskly.

21:24:56 ABC - ICQ 273172653

Protože nejsou v izolaci a na holém štěrku.

21:26:25 ABC - ICQ 273172653

možná bych do stěn kvůli tomu udělal ještě 2 trysky alespoň průchodky, kdyby spodní trysky někdy selhaly. Protože je máte na jedné trubce a to vylučuje jednoduchou opravu nebo zaslepení jedné větve

21:27:04 ABC - ICQ 273172653

ztráta výpusti se dá překousnout, ale trysek nebo skimmeru ne.

21:28:29 ICQ zákazník

chtel jsem dat jeste trysky do tech schodů

21:28:30 ICQ zákazník

3

21:28:49 ICQ zákazník

aby to nahanelo necistotu mastnotu apod do skimmeru

21:28:52 ICQ zákazník

mozna je to blbost

21:31:05 ABC - ICQ 273172653

dříve se tvrdilo, že trysky mají tlačit vodu ke skimmeru, ale dnes se má za to, že lepší je směřovat rovně nebo více dolů kvůli promíchání. Skimmer si plovoucí nečistoty vezme sám, zvláště, když máte 2 skimmery. Ale nic se nestane, když budete mít víc trysek, jenom se trochu zvyšuje riziko utěsnění vody.

21:31:51 ICQ zákazník

ze by voda mohla protékat kolem trysek?

21:32:30 ABC - ICQ 273172653

na adrese

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny/galerie-bazeny/category/10-schodiste-bazenu-ga-l.html> máte fotky různých druhů schodišť.

21:32:50 ABC - ICQ 273172653

nestává se to často, ale všeho moc škodí a může způsobit komplikace

21:33:03 ABC - ICQ 273172653

na druhou stranu máte rezervu.

21:33:20 ABC - ICQ 273172653

z trysky se dá udělat skimmer, sací tryska apod.

21:35:44 ICQ zákazník

masazní tryska je jina nez vytlacna nebo se jedna o stejný druh trysky myslim tu co bych mel umistit do schodů

21:38:07 ABC - ICQ 273172653

no, do poslední doby se používaly speciální masážní trysky, které se připojovaly na silné protiproudové čerpadlo. Cena kolem 15tis (1 předmontáž s 5 tryskami), Nyní chci otestovat speciální redukci pro přisávání vzduchu právě do klasických trysek, cena kolem 1500,- Kč, ale je to výrobcem uváděno pro prefabrikované bazény, ale zatím jsem neshledal, že by to nemělo fungovat i na foliové bazény.

21:39:34 ICQ zákazník

1 tryska stojí 1500?

21:39:50 ICQ zákazník

čili z trysek jde voda či vzduch?

21:42:16 ABC - ICQ 273172653

dle ceníku je doporučenka cca. 1.000,- + DPH a je to tryska + zadní část s přisáváním vzduchu. (když spočítáte běžnou cenu trysky 400,- + 200,- za průchodku, tak to není tak velký rozdíl), ale zatím není stejně žádná alternativa.

21:42:28 ABC - ICQ 273172653

jde tam voda + vzduch

21:54:30 ABC - ICQ 273172653

tady je základní manuál pro bazén

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/20-navod-k-bazenu.html> + otázky před pořízením bazénu

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/19-otazky-pred-porizenim-bazenu.html> + stavební

příručka na stavební přípravu <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/18-stavebni-prirucka.html>

21:54:56 ABC - ICQ 273172653

pardon, vypadlo mi icq, nebo spojení. poslední dotaz byl: ICQ zákazník

1 tryska stojí 1500?

čili z trysek jde voda či vzduch?

21:55:00 ABC - ICQ 273172653

ostatní jsem nedostal.

21:56:32 ICQ zákazník

jak se do masážních trysek vhání vzduch?

21:57:23 ABC - ICQ 273172653

tady do těch obyčejných trysek za 1000,- se přisává hadičkou z venku.

21:57:45 ABC - ICQ 273172653

Do vzduchových trysek se vhání vzduchovačem (bloverem)

21:58:47 ABC - ICQ 273172653

samořejmě od obyčejné masážní trysky nesmí člověk čekat výkon jak od vzduchové masáže za 15tis za trysku +30tis za vzduchovač.

21:59:22 ICQ zákazník

jasne to chapu

22:00:24 ICQ zákazník

od koho by jste mi doporučil zastřešení chtel bych co nejnižší hranaté čiré plexisklo

22:01:23 ICQ zákazník

dno bazenu se take stěrkuje pred natavením folie?

22:06:37 ABC - ICQ 273172653

Berte zastřešení pokud možno od toho, kdo Vám bude dělat bazén.

22:06:53 ICQ zákazník

z jakého duvodu?

22:10:28 ABC - ICQ 273172653

jedna záruka, většinou stejná nebo nižší cena jak od dvou firem. Když se firma osvědčí, je "hloupost" při stejné ceně brát někoho jiného.

22:10:55 ABC - ICQ 273172653

což neznamená, že musí být výrobci zastřešení. Výrobců je pár v republice

22:11:40 ABC - ICQ 273172653

můžete se kouknout na výrobce, vybrat a pak jim říci, jestli s nimi nespolupracují.

22:12:30 ABC - ICQ 273172653

když bych vyjmenoval asi nejznámější na zastřešení, tak albion, JFC, popp ... v abecedním pořadí

22:13:41 ABC - ICQ 273172653

další je, že firma co Vám dělá bazén bude mít zájem to neodfláknout a zná Vaše přesné požadavky - umístění dveří, sklopná čela, kde sedíte, jak tam budete chodit, abyste si nerozbil hlavu apod.

22:14:07 ABC - ICQ 273172653

Toto výrobce příliš nezajímá podle mého názoru. To co chcete a co si vyberete, to Vám nacení a namontují.

22:14:24 ICQ zákazník

to je pravda

22:14:25 ABC - ICQ 273172653

Zase na druhou stranu je to přímo u zdroje.

22:14:52 ABC - ICQ 273172653

Jak říkám, jestli budete s firmou spokojen, tak brát tu firmu, jinak přímo výrobce.

22:15:34 ABC - ICQ 273172653

V Prostějově je BWS, dělá DLW už velmi dlouho a myslím, že je hodně zkušená a má za sebou mraky realizací.

22:16:16 ICQ zákazník

ano to vim jsou v Přerově mam od nich cenovou nabidku

22:16:29 ICQ zákazník

ale zkousel jsem i jine firmy

22:16:42 ICQ zákazník

treba pan manthee nevim zdali znate

22:16:48 ABC - ICQ 273172653

mám pocit, že jsou cenově výš než ostatní, ale už dlouho jsem se s jejich rozpočtem nesetkal, tak nevím

22:16:59 ICQ zákazník

jsou

22:17:08 ABC - ICQ 273172653

jen z internetu

22:17:54 ABC - ICQ 273172653

většina firem jde na nějakou dohodu, když jim ukážete protinávrh, to je normální, a navíc Vám vysvětlí

rozdíly v ceně, nedá se to totiž porovnávat bez znalostí.

22:17:56 ICQ zákazník

jen v natavení folie jsou značné cenové rozdíly

22:18:16 ABC - ICQ 273172653

no někdo to má v montáži, někdo v metráži, někdo v celkové ceně

22:18:22 ICQ zákazník

kazdy ma svoji cenu a jinou kvalitu práce

22:18:27 ICQ zákazník

tak je to ve všem

22:18:31 ABC - ICQ 273172653

prostě jak se dá, aby to vypadalo co nejlépe

22:20:29 ICQ zákazník

vy delate poradenství a eshop?

22:21:00 ABC - ICQ 273172653

poradenství, montáž, eshop, dělali jsme i projekci, ale tu jsme zrušili

22:21:53 ICQ zákazník

ja jsem rad ze jste mi poradil s tou deskou mel jsem z toho strach a chtel ji bourat

22:22:26 ABC - ICQ 273172653

folie má tu výhodu, že vyrovnává drobné problémy

22:22:41 ABC - ICQ 273172653

ikdyby se to hlo, tak u folie problém nebude

22:22:58 ICQ zákazník

to je tak pevná při síle 1,5 mm?

22:23:32 ABC - ICQ 273172653

správně na ten štěrk patřil betonový potěr 5cm a pak podložená karisít, ale když už to je...

22:23:52 ABC - ICQ 273172653

no pevná je, ale hlavně se dělají v rozích vůle na vypnutí vodou

22:24:19 ABC - ICQ 273172653

i nůžkami se to těžko stříhá, je to vyztuženo uvnitř

22:25:00 ABC - ICQ 273172653

1,5mm Vám nic neřekne, to vypadá jako by to bylo málo, ale montované bazény mají 0,6 - 0,8mm bez výztuže a to je o něčem jiném

22:26:17 ICQ zákazník

vim ze by to tak melo byt ale ted uz nic nenaenam

22:26:34 ABC - ICQ 273172653

DLW je mám pocit trochu měkkčí než Alkorplan, ale patří také mezi výborné fólie

22:27:02 ICQ zákazník

jen jeste prosim o odpoved udelat zelezobetonový věnec pro ztužení konstrukce a na dno udelat stěrku s perlínkou stejně jako na stěny bazénu?

22:27:08 ABC - ICQ 273172653

skoro nikdo to tak nedělá, je dobře, že jste to podložil tu karisít, jinak by byla zpola bez betonu

22:29:00 ICQ zákazník

je tak 2-3 cm nad štěrkem

22:29:25 ABC - ICQ 273172653

osobně si myslím, že perlínka patří jen tam, kde je možnost praskání, tedy na polystyren ev. na tvárnice se spárami. Na dno bych použil nějakou externí nivelačku nebo nastěrkoval bez perlínky. Ale je nutno zabezpečit, že se stěrka chytne, nějakým penetrákem, resp. zabezpečit adhezni můstek

22:29:51 ABC - ICQ 273172653

no to byla 2-3 cm, teď tipuji, že je tak 1cm nad štěrkem :)

22:30:11 ICQ zákazník

a to je špatně?

22:30:32 ABC - ICQ 273172653

krytí jakékoliv výztuže by mělo být dle výpočtu, ale min. 2,5cm

22:30:35 ICQ zákazník

dle mých informací je lepší když je síť v dolní polovině betonu určitě ne uprostřed

22:30:55 ICQ zákazník

tam postrací význam

22:32:41 ABC - ICQ 273172653

nedá se říci, kde je dobrá. Záleží to na funkci toho betonu a podmínkách. Dám příklad, když je předpoklad, že uprostřed to bude sedat, je dobrá dole, ale zespodu krytí 2,5mm, když je předpoklad že to bude klesat na krajích, tak se dá nahoru. Proto to statici dělají oboustranně, tzn. nahoru i dolů

22:33:31 ABC - ICQ 273172653

úplně zjednodušeně se výztuž dává na tu stranu, kde se beton natahuje, protože beton v tahu rel. nic nevydrží

22:33:39 ABC - ICQ 273172653

tam tah pak zachytí výztuž

22:33:55 ICQ zákazník

ano to vím bohužel však pozdě

22:34:04 ICQ zákazník

měl jsem se informovat než jsem desku udělal

22:34:05 ABC - ICQ 273172653

však to neáte špatně

22:34:15 ABC - ICQ 273172653

*nemáte

22:34:28 ABC - ICQ 273172653

jestli je podloží rostlé

22:34:38 ICQ zákazník

já mám rad když jsou věci udělané poradně

22:34:46 ICQ zákazník

rostle znamená jestli je tam hlina?

22:34:55 ABC - ICQ 273172653

beton z mixu je jiný beton, než co umícháte doma, takže myslím klid

22:35:11 ICQ zákazník

je tam B20

22:35:37 ABC - ICQ 273172653

jsíte jak já, furt chodím okolo bazénu a strachuji se, že je to málo, málo výztuže, málo trysek pro případ, že by něco nebylo ok, aby se pak něco nemuselo bourat atd. :)

22:36:44 ICQ zákazník

presně tak

22:37:01 ICQ zákazník

proto jsem si řekl raději teď vybuchám desku než celý bazén až bude hotov

22:37:05 ICQ zákazník

:-)

22:37:15 ICQ zákazník

ale asi to nakonec neudělám

22:38:07 ICQ zákazník

nejsem zvyklý na takových věcech setřit jelikož se to pak vrátí a stojí to daleko víc peněz

22:38:23 ICQ zákazník

ještě ten venec zdali udělat pro jistotu a už vás nebudu trápit

22:38:27 ICQ zákazník

:-)

22:40:10 ABC - ICQ 273172653

venec stačí tak 7-10 cm, v krajním případě 5cm, protože se do něj shora bude pravděpodobně vrtat plech

22:40:41 ABC - ICQ 273172653

ztužit to můžete i vyříznutím dír v tvárnících, nebo můžete odřezat jen čela tvárníc apod.

22:45:38 ICQ zákazník

ok.dekuji za rady a pomoc pokud by me jeste neco napadlo byl bych rad kdybych se mohl jeste zeptat

22:45:42 ICQ zákazník

preji dobrou noc

22:45:46 ICQ zákazník

a dekuji

22:45:51 ICQ zákazník

:-)

22:46:07 ABC - ICQ 273172653

není zač, klidně napište, dobrou noc

=====